






対策箇所図2(下西小学校)


様式2



対策箇所図3(上西小学校)





対策箇所図4(住吉小学校)



対策箇所図5(国上小学校)


様式2







対策箇所図8(安城小学校)



対策箇所図9(古田小学校)

点検箇所②県道(主) 野間十三番西之表線

- ・交差点の歩道側にあるポールコーンをガードレールに変更してほしい。

<対策メニュー>

- ・防護柵の設置(道路管理者: 県)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)



点検箇所①市道 十三番曲川線

- ・ガードレールが腐食している。

<対策メニュー>

- ・防護柵修繕(道路管理者: 市)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

