

## 西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(令和6年度 合同点検)

|    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| 凡例 |  | ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所 |
|    |  | 対策済                        |

## 【1 榕城小学校】 (対策箇所図-No.1)

| 路線名        | 箇所名・住所                     | 通学路の状況・危険の内容  | 対策内容               | 事業主体        | 備考                                     |
|------------|----------------------------|---|--------------------|-------------|--|
| 市道 西町上之原線  | ① 有馬石油前横断歩道<br>西之表7443番地付近 | 横断歩道はあるが、塗装が消えているため、ほとんど見えなくなっている。通勤通学時の交通量はともも多く、車道や歩道も狭い。本校児童や種子島中学校の生徒も通学する道となっているため、歩行者の数も多い。 | 横断歩道の引き直しを検討       | 警察署         | R6整備済                                  |
|            |                            |   | 交通安全教育の徹底          | 学校<br>教育委員会 | 実施中                                    |
| 市道 桜が丘10号線 | ② 桜が丘団地入口<br>西之表7779番地32付近 | 一旦停止・横断歩道を設置してほしい。  | 一旦停止、横断歩道の設置について検討 | 警察署         | 設置基準に該当しないため設置不可。学校の交通安全指導で対応していただきたい。 |
|            |                            |   | 交通安全教育の徹底          | 学校<br>教育委員会 | 実施中                                    |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

## 【2 国上小学校】 (対策箇所図-No.2)

| 路線名                | 箇所名・住所                      | 通学路の状況・危険の内容  | 対策内容        | 事業主体        | 備考                                      |
|--------------------|-----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 県道<br>(主)伊関国上西之表港線 | ① 国上2181番地1付近               | 小学校前を出して走行する車が多い。速度を40km規制に設定してほしい。                   | 規制が可能か検討    | 鹿児島県        | 交通量が少ないため制限しない。交通安全教育にて対応               |
|                    |                             |   | 交通安全教育の徹底   | 学校<br>教育委員会 | 実施中                                     |
| 県道<br>(主)伊関国上西之表港線 | ② 国上3773番地付近<br>国上2976番地1付近 | 歩道に草が生えており、歩きにくい。登下校中の児童が車道に出なければならない箇所もあり、定期的な除草が必要。 | 草払いを実施      | 鹿児島県        | 7月、12月 年2回伐採している。                       |
|                    |                             |   | 交通安全教育の徹底   | 学校<br>教育委員会 | 実施中                                     |
| 市道 中目御崎線           | ③ 国上1838番地1付近               | 車道と歩道との仕切りが見えなくなっているため、歩道の線を入れてほしい。                   | 外側線を引いてほしい。 | 西之表市        | センターラインを優先して設置しているため交通安全教育にて対応していただきたい。 |
|                    |                             |   | 交通安全教育の徹底   | 学校<br>教育委員会 | 実施中                                     |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

## 【3 伊関小学校】 (対策箇所図-No.3)

| 路線名                | 箇所名・住所                     | 通学路の状況・危険の内容  | 対策内容                      | 事業主体        | 備考        |
|--------------------|----------------------------|---|---------------------------|-------------|-----------|
| 県道<br>(主)伊関国上西之表港線 | ① 伊関公民館前交差点<br>伊関1113番地1付近 | 伊関公民館前三叉路から伊関小学校前にかけてなだらかな下り坂で、自動車のスピードが出やすい。また、普通車(観光客・海を訪れる人)だけでなく、工事関係・農作業の大型トラックの往来も多いため、減速を促す標識を設置してほしい。 | これ以上の対策は考えていない。           | 警察署         | 交通安全教育で対応 |
|                    |                            |   | 学校の方で看板設置を検討<br>交通安全教育の徹底 | 学校<br>教育委員会 |           |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

### 西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(令和6年度 合同点検)

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 凡例 | ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所 |
|    | 対策済                        |

#### 【4 上西小学校】 (対策箇所図-No.4)

| 路線名       | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険の内容   | 対策内容              | 事業主体        | 備考                                    |
|-----------|---------------|--|-------------------|-------------|---------------------------------------|
| 市道 石堂栢之峯線 | ① 西之表5866番地付近 | 白線や中央線全てがほとんど消えてしまっている。カーブもあり、見通しが悪いため危険である。白線を引き直してほしい。                 | センターラインの引き直しを検討   | 西之表市        | 令和7年度 工事实施済                           |
|           |               |  | 交通安全教育の徹底         | 学校<br>教育委員会 | 実施中                                   |
| 市道 上西小学校線 | ② 西之表877番地5付近 | 学校から児童クラブへ行く際に横断歩道のない道路を渡っているため、横断歩道の設置を要望したい。雨天時には水がたまりやすく、道路の整地を要望したい。 | 水が溜まる箇所の舗装補修工事を計画 | 西之表市        | 舗装工事中令和7年3月末完了                        |
|           |               |  | 横断歩道の設置が可能か検討     | 警察署         | 横断歩道の設置基準に該当しないため、交通安全教育にて対応していただきたい。 |
|           |               |  | 交通安全教育の徹底         | 学校<br>教育委員会 | 実施中                                   |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

#### 【5 安納小学校】 (対策箇所図-No.5)

| 路線名               | 箇所名・住所                     | 通学路の状況・危険の内容   | 対策内容                             | 事業主体        | 備考  |
|-------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------|---|
| 県道<br>(主) 国上安納線   | ① 正門前横断歩道<br>安納976番地1付近    | 横断歩道、停止線が消えている。  | 引き直しを検討                          | 警察署         | 上申済み。設置時期は未定<br>R7年度 道路管理者(県)舗装やり替え工事により整備済                   |
|                   |                            |  | 交通安全教育の徹底                        | 学校<br>教育委員会 | 実施中   |
| 県道<br>(主) 西之表南種子線 | ② イチロー商店横三叉路<br>安納399番地3付近 | 交通量も多く、過去に衝突事故も起きており、児童が安心して横断できるように点滅信号機を設置してほしい。区会議所前の横断歩道が消えかかっている。 | 信号機の設置は難しいため、交差点表示と、横断歩道の引き直しを検討 | 警察署         | 点滅信号は全国的に廃止の方向で進んでいる。点滅信号機と同じ意味の一旦停止線はあるため、交通安全教育で対応していただきたい。 |
|                   |                            |  | 交通安全教育の徹底                        | 学校<br>教育委員会 | 実施中   |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

#### 【6 安城小学校】 (対策箇所図-No.6)

| 路線名       | 箇所名・住所                      | 通学路の状況・危険の内容   | 対策内容          | 事業主体        | 備考                |
|-----------|-----------------------------|--|---------------|-------------|-------------------|
| 市道 下之町川脇線 | ① 学校通用門入り口付近<br>安城1331番地1付近 | 横断歩道前の車の停止線が消えかかっている。現時点でのヒヤリハット事例は生じていないが、通用門から出てきた児童と、車が出合い頭に衝突する恐れがある。白線(停止線)の塗り直しを要望したい。 | 横断歩道を廃止の方向    | 警察署         | 廃止の上申済。交通安全教育で対応。 |
|           |                             |  | 交通安全教育の徹底     | 学校<br>教育委員会 | 実施中               |
| 学校内道路     | ② 学校通用門入り口付近<br>安城1331番地1付近 | 側溝が通っているが、蓋やグレーチング、または柵等もないため、児童が落ちてけがをしたり、大雨の際は大量の水が流れ、児童が落ちた場合流されたりすることも予想される。             | 学校内道路のため対策を検討 | 学校<br>教育委員会 |                   |
|           |                             |  | 交通安全教育の徹底     | 学校<br>教育委員会 | 実施中               |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)