

(令和7年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(令和1年度 合同点検)

【1 榕城小学校】 (対策箇所図-No.1)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 西町松下線	① 西之表7537番地付近	擁壁上部にブロック塀があり一部崩れかかっている。高さもあるため危険である。	個人所有者へ撤去依頼	西之表市	令和元年度実施
私道	② 西之表7707番地12付近	側溝の蓋が無い箇所があり危険。	私道のため地域で対応をお願いした	地域	
			交通安全教育の徹底	学校	実施中
市道 朝日が丘線	③ 西之表14124-106番地付近	側溝の蓋がない箇所があり危険。	擁壁側に蓋がかりがなく単純にかぶせることは困難、対策を検討	西之表市	令和2年度実施
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【2 下西小学校】 (対策箇所図-No.2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 池野川迎線	① 西之表15130番地2付近	歩道がないため危険。	防護柵設置を検討	西之表市	令和元年度実施
			交通安全教育の徹底	学校	実施中
市道 池野川迎線	② 西之表16036番地2付近	側溝に蓋がなく、歩道にフェンスがあるが、容易に近づくことができ危険である。	蓋設置について検討	鹿児島県	令和元年度実施
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【3 住吉小学校】 (対策箇所図-No.3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 住吉中学校線	① 住吉2746番地1付近	法面が崩れたまま補修されていない。	個人敷地のため新たに大型土のうの設置を検討	西之表市	令和4年度 設置済
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

市道 国上西之表線 西之表5899番43付近

(令和7年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(令和1年度 合同点検)

【4 国上小学校】

(対策箇所図-No.4)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 伊関国上西之表港線	① 国上366番地14付近	側溝に蓋がかぶっていない。白線も消えかかっている。	蓋をかぶせるのは難しい。外側線は難しいがセンターラインは検討する。	鹿児島県	令和2年実施済
			交通安全教育の徹底	学校	実施中
市道 中目御崎線	① 国上1828番地2付近～ 国上785番地付近	白線が消えて危険である。	舗装補修の要望もあるため補修後外側線を引く予定であったが検討を行う。	西之表市	令和3年実施済
			交通安全教育の徹底	学校	実施中
県道 伊関国上西之表港線	② 国上3773番地付近	歩道がなく危険である。	路側帯のカラー舗装化の検討	鹿児島県	令和4年実施済
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)