

(令和7年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(令和2年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

【1 榕城小学校】 (対策箇所図-No.1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 東町榕城校線	① 西之表7584番地4付近	学校周辺ガードレールが一部破損している。	早急に交換を検討	西之表市	令和2年度実施
市道 城上之原線	② 西之表8059番地2付近、 西之表9584番地	歩道に段差があり危険。車道と歩道の間に側溝が無い ため大雨時道路に水がたまる。	道路改良を計画。	西之表市	令和4年度 歩道改良済
			交通安全教育の徹底	学校	実施中
市道 新城線	③ 西之表7575番地付近	交差点で一旦停止の標識があるのに守らない車両 があり危険である。	取締りの強化	警察署	実施中
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【2 上西小学校】 (対策箇所図-No.2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 伊関国上西之表港	① 西之表678番地1付近	横断歩道の線が消えかかっている。	引き直しを検討	警察	令和2年度 実施
			交通安全教育の徹底	学校	実施中
県道 伊関国上西之表港 市道 池野川迎線	② 西之表830番地2付近	横断歩道の線が消えかかっている。	県道はカーブ部のため廃止も含め検討 市道は引き直しを検討	警察	令和2年度 実施
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【3 下西小学校】 (対策箇所図-No.3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 池野川迎線	① 西之表15476番地付近	容易に川に立ち入ることが出来る。大雨時は増水 し、冠水することもある。	ガードレール延長、舗装補修を検討	西之表市	令和3年度実施済
			危険箇所に近寄らない等交通安全 教育の徹底	学校・地域	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

(令和7年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(令和2年度 合同点検)

【4 住吉小学校】 (対策箇所図-No.4)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
国道 58号線	① 住吉3556番地3付近	歩道が凸凹っており、歩きづらい。	舗装補修を検討	鹿児島県	令和2年度実施
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【5 国上小学校】 (対策箇所図-No.5)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 国上安納線	① 国上2138番地1付近	横断歩道がなく危険である。	通学する児童数も含めて検討を行う。	警察署	R5 設置済
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)