

(令和7年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(平成26年度 合同点検)

| | |
|----|----------------------------|
| 凡例 | ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所 |
| | 対策済 |
| | 対策着手済 |

【1 榎城小学校】

(対策箇所図-No.1)

| 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 備考 |
|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------|------|---------------|
| 市道 城上之原線 | ① 西之表9584番地付近 (中央墓園前) | 交通量も多く横断歩道も無いため危険である。 | 横断歩道の設置について検討 | 警察 | 平成27年度横断歩道設置済 |
| | | | 交通安全教育の徹底 | 学校 | 実施中 |
| 市道 西町上之原線 | ② 西之表7456番地1～ 7695番地1付近 | 道路が狭く急カーブが多いうえ、歩道がなく危険である。 | 歩道付道路改良予定 | 西之表市 | 一部対策工事済 |
| | | | 交通安全教育の徹底 | 学校 | 実施中 |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【2 上西小学校】

(対策箇所図-No.2)

| 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 備考 |
|--------------|---------------|---------------------|---------------|------|-------|
| 県道 伊闕国上西之表港線 | ① 西之表480番地1付近 | 交通量が多く歩道も無いため危険である。 | 路側帯のカラー舗装化の検討 | 鹿児島県 | R4対策済 |
| | | | 交通安全教育の徹底 | 学校 | 実施中 |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【3 下西小学校】

(対策箇所図-No.3)

| 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 備考 |
|----------|-----------------|--------------------|---------------|------|----------------------------------|
| 市道 池野川迎線 | ① 西之表15139番地3付近 | 幅員が狭く歩道も無いため危険である。 | 路側帯のカラー舗装化の検討 | 西之表市 | R5年度標識設置・R6年度路肩のカラー舗装済 |
| 国道 58号線 | ② 西之表16055番地1付近 | 交通量が多く、交差点で見通しが悪い。 | 交通安全教育の徹底 | 学校 | 近くの信号機のある横断歩道をわたるよう 交通安全教育の徹底 |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

市道 国上西之表線 西之表5899番43付近

(令和7年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(平成26年度 合同点検)

【4 住吉小学校】

(対策箇所図-No.4

| 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 備考 |
|---------|--------------------------|------------------------------------|---------|------|----------|
| 国道 58号線 | ① 住吉6739番地1付近 (佛申橋付近) | 大雨時増水すると歩道にあふれてくる。蓋もかぶっておらず危険である。 | 対策の検討 | 鹿児島県 | 平成26年度実施 |
| | ② 住吉2739番地3付近 | 歩道・横断歩道・信号機は設置されているが路面標示が消えかかっている。 | 路面標示の検討 | 鹿児島県 | 平成30年度実施 |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)