

(令和3年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(平成27年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

【1 榕城小学校】 (対策箇所図-No.1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 西之表南種子線	① 西之表8138番地7付近 (上之原農機具店前)	交通量が多く交差点ありカーブで見通しが悪いところを横断しなくてはならないため危険である。点滅信号・横断歩道の設置要望。	点滅信号・横断歩道の設置について検討	警察	カーブ等により設置は難しい。
			交通安全教育の徹底	学校	左右確認しての横断の徹底。特に低学年への指導を強化。
市道 東町榕城校線	② 西之表7639番地3付近	道路も狭く歩道もない。路面も悪い。	改良も含め検討	西之表市	平成28年度 用地取得困難のため舗装補修実施。
			交通安全教育の徹底	学校	歩道のある市道中央線を通学するよう指導。
国道 58号線	③ 東町94番地1～128番地 (喫茶店～池田三文路)	交通量も多く歩道も無いため危険である。	対策を検討	鹿児島県	平成28年度 歩道を認識させるため緑色のライン設置。

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【2 安納小学校】 (対策箇所図-No.2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 国上安納線	① 安納2314番地1付近	交通量が多く横断歩道設置要望。	横断歩道設置について検討	警察	横断歩道設置は難しい。
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【3 古田小学校】 (対策箇所図-No.3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 野間十三番西之表線 市道 古田下西線	① 古田455番地付近	県道と市道のT字路で一旦停止の標示も無く横断歩道も無いため危険である。	一旦停止等の規制について検討	警察	規制は行わない。
			警察の規制が決まった段階で検討。	市	
			交通安全教育の徹底	学校	渡る前にいったん止まって周囲の安全確認を指導

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

(令和3年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(平成27年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

【4 住吉小学校】

(対策箇所図-No.4)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
国道 58号線	① 住吉3551番地付近 (住吉小学校付近)	横断歩道が山頂付近にあり市街地方面に向かう車は児童を視認しづらく危険である。横断歩道用信号機の設置要望あり。	信号機の設置について検討	警察	信号機の設置は難しい。
			路面標示の検討	鹿児島県	平成27年度 路面標示(この先横断歩道あり)設置
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)