

(令和7年3月末現在)

様式1

## 西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(平成28年度 合同点検)

凡例	緑色	ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
	オレンジ色	対策済

### 【1 榎城小学校】

(対策箇所図-No.1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 国上西之表線	① 西之表7436番地3付近	通学路の小路より飛び出す児童がいるとの事。横断歩道・カーブミラー・横断旗も設置してある。	横断歩道ありの路面標示設置検討(年度内) 交通安全教育の徹底	西之表市 学校	平成28年度 設置済 実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

### 【2 古田小学校】

(対策箇所図-No.2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 野間十三番西之表線	① 古田1225番地付近	カーブで見通しが悪く一部ガードパイプが無い箇所があり危険。 横断歩道の予告路面標示が薄くなっている。	ガードパイプ来年度(H29年度)要望を行う予定。 路面標示はH29に実施予定。	鹿児島県	平成28年度 ポールコーン設置 令和2年度 実施

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

### 【3 国上小学校】

(対策箇所図-No.3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 国上安納線 市道 国上小学校線	① 国上2123番地付近	十字路の交差点で横断歩道がなく危険。	交差点より140m地点に横断歩道あり。交通安全教育の徹底	学校	実施中
県道 伊闇国上西之表港線	② 国上3773番地付近	歩道がなく危険である。	路側帯のカラー舗装化の検討 交通安全教育の徹底	鹿児島県 学校	R4対策済 実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

### 【4 上西小学校】

(対策箇所図-No.4)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 国上西之表線	① 西之表5899番43付近	見通しが悪く歩道がないため危険である。	横断歩道の設置が可能か検討 交通安全教育の徹底	警察署 学校	横断歩道の設置基準に該当しないため、交通安全教育にて対応していただきたい。 実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)