

(令和7年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(令和4年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済
		対策着手済

【1 榕城小学校】 (対策箇所図-No.1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 西町松下線	① 西之表7516番地9付近 ～西之表7749番地1付近	横断歩道や路側帯の白線が消えかかっている。	引き直しを検討	西之表市	令和7年度 一部引き直し予定
			引き直しを検討	警察署	令和6年度 引き直し工事済
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
市道 甲女川線	② 西之表10231番地付近	大雨時に水が溜まり、冠水の危険がある。	道路改良を計画	西之表市	令和5年度 工事済
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
市道 西町榕城校線	③ 西之表7068番地2付近	側溝が古く排水穴が大きいため幼児の園児の足がはまる危険がある。	排水穴をふさぐか、蓋交換を検討	西之表市	令和5年度 蓋交換済
			交通安全教育の徹底	園	実施中
市道 湯之川鉄砲場線	④ 西之表7132番地12付近	カーブ区間の側溝の蓋の隙間の広い箇所があり園児がつまづく危険がある。	側溝蓋交換を検討	西之表市	令和5年度 隙間が広い箇所は応急補修済
			交通安全教育の徹底	園	実施中
市道 小牧線	⑤ 西之表9669番地3付近	横断歩道を設置してほしい	横断歩道の設置を検討	警察署	令和5年度 設置済
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

【2 下西小学校】 (対策箇所図-No.2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 池野川迎線	① 西之表14555番地3付近	雨天時道路が水浸しになる。水たまりを避けて道路の真ん中を歩くことになる。	舗装補修を検討	西之表市	令和4年度一部補修実施済
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

(令和7年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(令和4年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済
		対策着手済

【3 上西小学校】 (対策箇所図-No.3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 上西小学校線	① 西之表963番地1付近	横断歩道の線が消えかかっている。	引き直しを検討	警察署	令和4年度 実施
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
市道 上西小学校線	② 西之表813番地1付近～ 西之表963番地1付近	路面標示(センターライン)の線が消えかかっている。	引き直しを検討	西之表市	令和4年度 実施
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

【4 住吉小学校】 (対策箇所図-No.4)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
国道 58号線	① 住吉3551番地付近	押しボタン式の信号機を設置してほしい。	押しボタン式の信号機の設置	警察署	現時点では利用者も少なく設置は難しい。 学校側の指導で対応をお願いしたい。
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
国道 58号線	② 住吉3551番地付近～住 吉3743番地付近	ガードパイプの破損した箇所があり修繕してほしい。	ガードパイプの補修を検討	鹿児島県	補修を実施
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

【5 国上小学校】 (対策箇所図-No.5)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
(主) 伊関国上西之表港 線	① 国上2164番地付近	速度を出して走行する車が多い。	路面標示(減速マーキング)の設置	鹿児島県	
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
(主) 国上安納線	① 国上2129番地1付近	スクールゾーンの標識、速度抑制の路面標示を設置 してほしい。	設置場所等も含め検討	鹿児島県	
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

(令和7年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(令和4年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済
		対策着手済

【6 安納小学校】 (対策箇所図-No.6)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 下郷大平線	① 安納375番地1付近	新たに通学路となり狭い道路ではあるが交通量が多い。	道路の草木の伐採・路面標示(路肩のカラー舗装)の検討	西之表市	R4年度草木の伐採を実施。今後路肩のカラー舗装も検討
			交通安全教育の徹底	学校教育委員会	実施中
(主) 西之表南種子線	② 安納370番地付近	道路案内板表示を先の県道から曲がるよう修正してほしい。	表示の追記を検討	鹿児島県	
			交通安全教育の徹底	学校教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

【7 伊関小学校】 (対策箇所図-No.7)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
伊関公民館前交差点	① 伊関1113番地1付近	横断歩道がない。	横断歩道設置について検討	警察署	横断歩道の設置は難しいため又通女主指等での対応
			交通安全教育の徹底	学校教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

【8 安城小学校】 (対策箇所図-No.8)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
安城小学校正門下道路	① 安城991番地付近	側溝に蓋がかぶっていないため危険である。	安城小学校の敷地内道路であるため学校で設置を検討	学校教育委員会	
			交通安全教育の徹底	学校教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

【9 古田小学校】 (対策箇所図-No.9)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 十三番曲川線	① 古田1225番地付近	ガードレールが腐食している。	防護柵修繕	西之表市	R5対策済
			交通安全教育の徹底	学校教育委員会	実施中
(主) 野間十三番西之表線	② 古田1225番地1付近	交差点の歩道側にあるポールコーンをガードレールに変更してほしい。	防護柵設置	鹿児島県	R4対策済
			交通安全教育の徹底	学校教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)