




点検箇所①市道 西町松下線

横断歩道や路側帯の白線が消えかかっている。



<対策メニュー>

- ・路側帯の引き直しを検討(道路管理者:市)
- ・横断歩道引き直しを検討(警察署)

点検箇所③市道 西町榕城校線

側溝が古く排水穴が大きいので幼児の園児の足がはまる危険がある。



<対策メニュー>

- ・排水穴をふさぐか、蓋交換を検討(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(園)


点検箇所②市道 甲女川線

大雨時に水が溜まり、冠水の危険がある。



<対策メニュー>

- ・道路改良を計画(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)



点検箇所④市道 湯之川鉄砲場線
カーブ区間の側溝の蓋の隙間の広い箇所があり
園児がつまづく危険がある。



<対策メニュー>
・側溝蓋交換を検討(道路管理者:市)


点検箇所⑤市道 小牧線
横断歩道を設置してほしい。



<対策メニュー>
・横断歩道設置検討(警察署・


対策箇所図2(下西小学校)

様式2




対策箇所図3(上西小学校)





対策箇所図5(国上小学校)

様式2



点検箇所 ② (主) 国上安納線

・スクールゾーンの標識、速度抑制の路面標示を設置してほしい。



<対策メニュー>

- ・設置場所等も含め検討(道路管理者:県)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)


点検箇所 ① (主) 伊関国上西之表港線

・速度を出して走行する車が多い。



<対策メニュー>

- ・路面標示(減速マーキング)の設置について検討。(道路管理者:県)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)



点検箇所 ① 市道 下郷大平線

・新たに通学路となり狭い道路ではあるが交通量が多い。



メニュー>

- ・道路の草木の伐採・路面標示(路肩のカラー舗装)の検討(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

点検箇所 ② 県道 西之表南種子線

・道路案内板表示を先の県道から曲がるよう修正してほしい。




メニュー>

- ・表示の追記を検討(道路管理者:県)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

対策箇所図7(伊関小学校)



対策箇所図8(安城小学校)



対策箇所図9(古田小学校)

点検箇所②県道(主) 野間十三番西之表線

- ・交差点の歩道側にあるポールコーンをガードレールに変更してほしい。

<対策メニュー>

- ・防護柵の設置(道路管理者: 県)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)




点検箇所①市道 十三番曲川線

- ・ガードレールが腐食している。

<対策メニュー>

- ・防護柵修繕(道路管理者: 市)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所