



点検箇所①

カーブが多く見通しが非常に悪い。また歩道もないため危険である。公園駐車場入口の木が防犯上死角を作っている。



<対策メニュー>

- ・歩道付道路改良予定(道路管理者:市)
- ・公園駐車場入り口の伐採(公園管理者:市)

点検箇所②

側溝の蓋がない箇所があり危険。



<対策メニュー>

- ・私道のため地域で対応をお願いしたい。(地域)
- ・交通安全教育の徹底(学校)

通学路対策箇所図(2 上西小学校)



通学路対策箇所図(3 下西小学校)


点検箇所 ①

・歩道がないため危険。




<対策メニュー>

- ・歩道設置について検討
(道路管理者:市)
- ・広がって登下校している児童もいる
ため、交通安全教育の徹底(学校)



--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

通学路対策箇所図(4 住吉小学校)



点検箇所 ①

・横断歩道の予告路面標示が薄くなっている。



<対策メニュー>

・引き直しをを検討。(道路管理者: 県)

点検箇所 ②


・歩道の転落防止柵が腐食しており大変危険である。



<対策メニュー>

・工事発注済であり材料が入り次第設置予定。
(道路管理者: 県)

通学路対策箇所図(5 古田小学校)



点検箇所 ①

・小学校正門前の横断歩道の予告路面標示が薄くなっている。



<対策メニュー>

・路面標示の引き直しを検討(道路管理者: 県)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所