

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(令和1年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

【1 榕城小学校】 (対策箇所図-No.1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 西町松下線	① 西之表7537番地付近	擁壁上部にブロック塀があり一部崩れかかっている。高さもあるため危険である。	個人所有者へ撤去依頼	西之表市	令和元年度実施
私道	② 西之表7707番地12付近	側溝の蓋が無い箇所があり危険。	私道のため地域で対応をお願いした	地域	
			交通安全教育の徹底	学校	実施中
市道 朝日が丘線	③ 西之表14124-106番地付近	側溝の蓋がない箇所があり危険。	擁壁側に蓋がかりがなく単純にかぶせることは困難、対策を検討	西之表市	令和2年度実施
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【2 下西小学校】 (対策箇所図-No.2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 池野川迎線	① 西之表15130番地2付近	歩道がないため危険。	防護柵設置を検討	西之表市	令和元年度実施
			交通安全教育の徹底	学校	実施中
市道 池野川迎線	② 西之表16036番地2付近	側溝に蓋がなく、歩道にフェンスがあるが、容易に近づくことができ危険である。	蓋設置について検討	鹿児島県	令和元年度実施
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【3 住吉小学校】 (対策箇所図-No.3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 住吉中学校線	① 住吉2746番地1付近	法面が崩れたまま補修されていない。	崩れた後安定勾配で切っており今後のり面保護を検討中	西之表市	令和元年度一部実施
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

(令和3年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(令和1年度 合同点検)

【4 国上小学校】

(対策箇所図-No.4)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 伊関国上西之表港線	① 国上366番地14付近	側溝に蓋がかぶっていない。白線も消えかかっている。	蓋をかぶせるのは難しい。外側線は難しいがセンターラインは検討する。	鹿児島県	
			交通安全教育の徹底	学校	実施中
市道 中目御崎線	① 国上1828番地2付近～ 国上785番地付近	白線が消えて危険である。	舗装補修の要望もあるため補修後外側線を引く予定であったが検討を行う。	西之表市	令和3年実施予定
			交通安全教育の徹底	学校	実施中
県道 伊関国上西之表港線	② 国上3773番地付近	歩道がなく危険である。	歩道設置の計画はあったが用地取得できなかった経緯あり引きつづき検討、予算要望を行う。	鹿児島県	継続的に取り組む
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(平成30年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

【1 榕城小学校】 (対策箇所図-No.1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 西町上之原線	① 西之表7456番地1～7695番地1付近	道路が狭く急カーブが多いうえ、歩道がなく危険である。 公園駐車場入口の木が防犯上死角を作っている。	歩道付道路改良予定	西之表市	用地交渉中
			公園駐車場入口の伐採	西之表市	平成30年度 実施
私道	② 西之表7707番地12付近	側溝の蓋が無い箇所があり危険。	私道のため地域で対応をお願いした	地域	
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【2 上西小学校】 (対策箇所図-No.2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 上西小学校線	① 西之表877番地5	横断歩道を設置して欲しい。	横断歩道設置について検討	警察	見通しが悪く横断歩道を設置すると安心して横断するため、かえって危険
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【3 下西小学校】 (対策箇所図-No.3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 池野川迎線	① 西之表15358番地～16057番地3付近	歩道がないため危険。	歩道設置について検討	西之表市	継続的に取り組む
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(平成30年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

【4 住吉小学校】 (対策箇所図-No.4)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
国道58号線	① 住吉2744番地5付近 住吉3572番地2付近	横断歩道の予告路面表示が薄くなっている。	引き直しを検討	鹿児島県	平成30年度 実施
国道58号線	② 住吉4797番地2付近～ 住吉4819番地3付近	歩道の転落防止柵が腐食しており大変危険である。	工事発注済	鹿児島県	平成30年度 実施

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【5 古田小学校】 (対策箇所図-No.5)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 野間十三番西之表線	① 古田1225番地付近	横断歩道の予告路面標示が薄くなっている。	引き直しを検討	鹿児島県	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(平成29年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

【1 榕城小学校】 (対策箇所図-No.1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 上之原東町線	① 西之表10065番地2付近 ～9711番地1 (墓地公園～電気屋まで)	道路が狭く歩道もないため危険。カーブが多く見通しが悪い。特に夕方の時間帯は歩行者発見しずらく危険である。	歩道設置の検討	西之表市	継続的に取り組む
			防犯灯の設置も検討	地域	
市道 城上之原線	② 西之表10412番地1付近 ～10954番地11	歩道もなく商業施設ができたことにより通行量が増え通行車両の速度も速いため危険である。	拡幅・歩道設置の検討	西之表市	継続的に取り組む
			交通安全教育の徹底	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【2 安納小学校】 (対策箇所図-No.2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 下郷大平線	① 安納161番地付近	ガードレールが一部無い箇所があり危険である。	本年度中に一部対策実施予定	西之表市	平成29年度 実施
市道 下郷現和上之町線	② 安納209番地付近	停止線が薄くなっており危険である。	停止線の引き直しを検討	警察	
県道 西之表南種子線	③ 安納422番地付近	交差点の路面標示が薄くなっており危険である。横断歩道が無い場合横断時危険である。	交差点の路面標示引き直しを検討	鹿児島県	平成29年度 実施
			横断歩道の設置を検討	警察	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【3 国上小学校】 (対策箇所図-No.3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 伊闕国上西之表港線	① 国上2894番地5付近	歩道上に草が伸びてきて草を避け車道に迂回するため危険である。	年2回の草払いを行っている。それ以外は県直営で対応したい。	鹿児島県	平成29年度 実施 継続的に行う。
県道 伊闕国上西之表港線	① 国上2894番地5付近	歩道上に草が伸びてきて草を避け車道に迂回するため危険である。	メンテナンスフリーを計画	鹿児島県	平成29年度 メンテナンスフリー施工

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

(令和3年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(平成29年度 合同点検)

凡例	ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
	対策済

【4 住吉小学校】 (対策箇所図-No.4)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
国道58号線 市道 住吉中之町線	① 住吉3551番地付近	国道58号線と市道の交差点で信号機はなく見通しが悪く危険。カーブミラー設置の要望	カーブミラー設置を検討	西之表市	カーブミラーの設置が困難なため交通指導等に対応(地域・学校)

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【5 現和小学校】 (対策箇所図-No.5)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 現和下之町石堂線	① 現和4046番地1～3759番地3付近	歩道も無く側溝に蓋が被っていないため危険。舗装に段差があり危険である。大雨時は落石等があり危険。	歩道設置の検討	西之表市	道路改良事業を実施予定
	② 現和3759番地3～3246番地2付近	歩道も無く法面の勾配が急で大雨時は落石等があり危険。	道路改良・歩道設置を検討	西之表市	道路改良事業を実施予定

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【6 古田小学校】 (対策箇所図-No.6)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 野間十三番西之表線	① 古田1225番地付近	交通量が多くカーブで見通しが悪く一部ガードパイプが無い箇所があり危険。横断歩道の予告路面標示が薄くなっている。	ガードパイプ来年度(H29年度)要望を行う予定。路面標示はH29に実施予定。	鹿児島県	路面標示令和2年度実施
			路面標示等の設置について検討	警察	平成29年度 実施
			交通安全教育の徹底	学校	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

(令和3年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(平成28年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

【1 榕城小学校】 (対策箇所図-No.1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 国上西之表線	① 西之表7436番地3付近	通学路の小路より飛び出す児童がいるとの事。横断歩道・カーブミラー・横断旗も設置してある。	横断歩道ありの路面標示設置検討(年度内)	西之表市	平成28年度 設置済
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【2 古田小学校】 (対策箇所図-No.2)

県道 野間十三番西之表線	① 古田1225番地付近	カーブで見通しが悪く一部ガードパイプが無い箇所があり危険。 横断歩道の予告路面標示が薄くなっている。	ガードパイプ来年度(H29年度)要望を行う予定。	鹿児島県	平成28年度 ポールコーン設置
			路面標示はH29に実施予定。	鹿児島県	令和2年度 実施

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【3 国上小学校】 (対策箇所図-No.3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 国上安納線 市道 国上小学校線	① 国上2123番地付近	十字路の交差点で横断歩道がなく危険。	交差点より140m地点に横断歩道あり。交通安全教育の徹底	学校	実施中
県道 伊関国上西之表港線	② 国上3773番地付近	歩道がなく危険である。	歩道設置の計画はあったが用地取得できなかった経緯があり今後も検討。	鹿児島県	継続的に取り組む
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【4 上西小学校】 (対策箇所図-No.4)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 上西小学校線	① 西之表913番地3付近	見通しが悪く歩道がないため危険である。	歩道設置も含め検討	西之表市	新たに用地取得等も必要であり用地取得が可能かも含め検討中
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(平成27年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

【1 榕城小学校】 (対策箇所図-No.1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 西之表南種子線	① 西之表8138番地7付近 (上之原農機具店前)	交通量が多く交差点ありカーブで見通しが悪いところを横断しなくてはならないため危険である。点滅信号・横断歩道の設置要望。	点滅信号・横断歩道の設置について検討	警察	カーブ等により設置は難しい。
			交通安全教育の徹底	学校	左右確認しての横断の徹底。特に低学年への指導を強化。
市道 東町榕城校線	② 西之表7639番地3付近	道路も狭く歩道もない。路面も悪い。	改良も含め検討	西之表市	平成28年度 用地取得困難のため舗装補修実施。
			交通安全教育の徹底	学校	歩道のある市道中央線を通学するよう指導。
国道 58号線	③ 東町94番地1~128番地 (喫茶店~池田三文路)	交通量も多く歩道も無いため危険である。	対策を検討	鹿児島県	平成28年度 歩道を認識させるため緑色のライン設置。

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【2 安納小学校】 (対策箇所図-No.2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 国上安納線	① 安納2314番地1付近	交通量が多く横断歩道設置要望。	横断歩道設置について検討	警察	横断歩道設置は難しい。
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【3 古田小学校】 (対策箇所図-No.3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 野間十三番西之表線 市道 古田下西線	① 古田455番地付近	県道と市道のT字路で一旦停止の標示も無く横断歩道も無いため危険である。	一旦停止等の規制について検討	警察	規制は行わない。
			警察の規制が決まった段階で検討。	市	
			交通安全教育の徹底	学校	渡る前にいったん止まって周囲の安全確認を指導

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

(令和3年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(平成27年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

【4 住吉小学校】

(対策箇所図-No.4)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
国道 58号線	① 住吉3551番地付近 (住吉小学校付近)	横断歩道が山頂付近にあり市街地方面に向かう車は児童を視認しづらく危険である。横断歩道用信号機の設置要望あり。	信号機の設置について検討	警察	信号機の設置は難しい。
			路面標示の検討	鹿児島県	平成27年度 路面標示(この先横断歩道あり)設置
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

(令和3年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(平成26年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

【1 榕城小学校】 (対策箇所図-No.1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 城上之原線	① 西之表9584番地付近 (中央墓園前)	交通量も多く横断歩道も無いため危険である。	横断歩道の設置について検討	警察	平成27年度横断歩道設置済
			交通安全教育の徹底	学校	実施中
市道 西町上之原線	② 西之表7456番地1～ 7695番地1付近	道路が狭く急カーブが多いうえ、歩道がなく危険である。	歩道付道路改良予定	西之表市	用地調査実施中
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【2 上西小学校】 (対策箇所図-No.2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 伊関国上西之表港線	① 西之表480番地1付近	交通量が多く歩道も無いため危険である。	歩道設置について検討	鹿児島県	継続的に取り組む
			交通安全教育の徹底	学校	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

【3 下西小学校】 (対策箇所図-No.3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 池野川迎線	① 西之表15139番地3付近	幅員が狭く歩道も無いため危険である。	歩道設置について検討	西之表市	継続的に取り組む
国道 58号線	② 西之表16055番地1付近	交通量も多く、交差点で見通しが悪い。	交通安全教育の徹底	学校	近くの信号機のある横断歩道をわたるよう交通安全教育の徹底

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

(令和3年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(平成26年度 合同点検)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
国道 58号線	① 住吉6739番地1付近 (佛申橋付近)	大雨時増水すると歩道にあふれてくる。蓋もかぶっておらず危険である。	対策の検討	鹿児島県	平成26年度実施
	② 住吉2739番地3付近	歩道・横断歩道・信号機は設置されているが路面標示が消えかかっている。	路面標示の検討	鹿児島県	平成30年度実施

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)