

## 西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(令和2年度 合同点検)

|    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| 凡例 |  | ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所 |
|    |  | 対策済                        |

## 【1 榕城小学校】 (対策箇所図-No.1)

| 路線名       | 箇所名・住所                       | 通学路の状況・危険の内容                               | 対策内容      | 事業主体 | 備考           |
|-----------|------------------------------|--|-----------|------|--------------|
| 市道 東町榕城校線 | ① 西之表7584番地4付近               | 学校周辺ガードレールが一部破損している。                       | 早急に交換を検討  | 西之表市 | 令和2年度実施      |
| 市道 城上之原線  | ② 西之表8059番地2付近、<br>西之表9584番地 | 歩道に段差があり危険。車道と歩道の間に側溝が無い<br>ため大雨時道路に水がたまる。 | 道路改良を計画。  | 西之表市 | 令和3年度 改良工事予定 |
|           |                              |  | 交通安全教育の徹底 | 学校   | 実施中          |
| 市道 新城線    | ③ 西之表7575番地付近                | 交差点で一旦停止の標識があるのに守らない車両<br>があり危険である。        | 取締りの強化    | 警察署  | 実施中          |
|           |                              |  | 交通安全教育の徹底 | 学校   | 実施中          |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

## 【2 上西小学校】 (対策箇所図-No.2)

| 路線名                     | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険の内容     | 対策内容                            | 事業主体 | 備考       |
|-------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|------|----------|
| 県道 伊関国上西之表港             | ① 西之表678番地1付近 | 横断歩道の線が消えかかっている。 | 引き直しを検討                         | 警察   | 令和2年度 実施 |
|                         |               |                  | 交通安全教育の徹底                       | 学校   | 実施中      |
| 県道 伊関国上西之表港<br>市道 池野川迎線 | ② 西之表830番地2付近 | 横断歩道の線が消えかかっている。 | 県道はカーブ部のため廃止も含め検討<br>市道は引き直しを検討 | 警察   | 令和2年度 実施 |
|                         |               |                  | 交通安全教育の徹底                       | 学校   | 実施中      |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

## 【3 下西小学校】 (対策箇所図-No.3)

| 路線名      | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険の内容                           | 対策内容                     | 事業主体  | 備考      |
|----------|----------------|--|--------------------------|-------|---------|
| 市道 池野川迎線 | ① 西之表15476番地付近 | 容易に川に立ち入ることが出来る。大雨時は増水<br>し、冠水することもある。 | ガードレール延長、舗装補修を検討         | 西之表市  | 令和3年度計画 |
|          |                |  | 危険箇所に近寄らない等交通安全<br>教育の徹底 | 学校・地域 | 実施中     |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

(令和3年3月末現在)

様式1

## 西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(令和2年度 合同点検)

### 【4 住吉小学校】 (対策箇所図-No.4)

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 凡例 | ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所 |
|    | 対策済                        |

| 路線名     | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険の内容     | 対策内容      | 事業主体 | 備考      |
|---------|---------------|------------------|-----------|------|---------|
| 国道 58号線 | ① 住吉3556番地3付近 | 歩道が凸凹っており、歩きづらい。 | 舗装補修を検討   | 鹿児島県 | 令和2年度実施 |
|         |               |                  | 交通安全教育の徹底 | 学校   | 実施中     |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

### 【5 国上小学校】 (対策箇所図-No.5)

| 路線名      | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険の内容  | 対策内容              | 事業主体 | 備考  |
|----------|---------------|---------------|-------------------|------|-----|
| 県道 国上安納線 | ① 国上2138番地1付近 | 横断歩道がなく危険である。 | 通学する児童数も含めて検討を行う。 | 警察署  |     |
|          |               |               | 交通安全教育の徹底         | 学校   | 実施中 |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)