



### 点検箇所①

擁壁上部にブロック塀があり一部崩れかかっている。  
高さもあるため危険である。

#### <対策メニュー>

- ・所有者の了解を得てブロック塀の点検を行い危険度の把握  
危険な場合は個人所有者へ撤去依頼(道路管理者:市)
- ・必要に応じて市道の通行規制を検討(道路管理者:市)



### 点検箇所②

側溝の蓋がない箇所があり危険。

#### <対策メニュー>

- ・私道のため地域で対応をお願いしたい。  
(地域)
- ・交通安全教育の徹底(学校)



### 点検箇所③

側溝の蓋がない箇所があり危険。

#### <対策メニュー>

- ・蓋がかりがなく単純にかぶせることは  
困難、対策を検討(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校)



# 通学路対策箇所図(2 下西小学校)

## 点検箇所 ②

・側溝に蓋がなく、歩道にフェンスがあるが、容易に近づくことができ危険である。



### <対策メニュー>

- ・蓋設置について検討 (道路管理者: 県)
- ・交通安全教育の徹底(学校)

## 点検箇所 ①

・歩道がないため危険。



### <対策メニュー>

- ・防護柵設置を検討(道路管理者: 市)
- ・広がって登下校している児童もいるため、交通安全教育の徹底(学校)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



# 通学路対策箇所図(4 住吉小学校)

