

平成27年度 橋梁点検結果一覧表

西之表市

道路橋名(フリガナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	市区町村名	点検実施年度	判定区分
浦田下之橋 (ウラダシモノハシ)	浦田奥線	2015	6.4	4.8	西之表市	西之表市国上浦田	H27	I
第2桜園橋 (ダイニサクラゾノハシ)	柳原野木平線	1986	13.4	6.2	西之表市	西之表市国上桜園	H27	I
第3桜園橋 (ダイサンサクラゾノハシ)	川安桜園線	1985	13.7	5.2	西之表市	西之表市国上桜園	H27	I
桃園橋 (モモゾノハシ)	近政上之原線	1957	4.5	5.4	西之表市	西之表市榕城桃園	H27	II
満徳川橋 (マントクガワハシ)	石堂炉之峯線	1973	5	10.4	西之表市	西之表市上西横山	H27	II
平田橋 (ヒラタハシ)	石堂炉之峯線	2009	23.8	7.2	西之表市	西之表市榕城平田	H27	I
樋口橋 (ヒゲチハシ)	本立線	2008	22	5.2	西之表市	西之表市榕城平田	H27	I
大割橋 (オオワリハシ)	現和平園線	1984	8	6.2	西之表市	西之表市現和武部	H27	I
麻煮川橋 (アサニガワハシ)	現和平園線	2003	8	5.7	西之表市	西之表市現和武部	H27	I
第1今年川橋 (ダイイチコンネンゴウハシ)	今年川線	1937	3.2	4.1	西之表市	西之表市榕城今年川	H27	II
第2今年川橋 (ダイニコンネンゴウハシ)	竹鶴今年川線	1967	3.3	4.4	西之表市	西之表市榕城今年川	H27	II
竹鶴橋 (タケヅルハシ)	浅川城線	1970	5.3	6.3	西之表市	西之表市榕城竹鶴	H27	II
万生橋 (マンセイハシ)	万波生姜山線	1958	5	4.8	西之表市	西之表市中割生姜山	H27	II
万波橋 (マンハハシ)	万波生姜山線	1962	5	3.9	西之表市	西之表市中割万波	H27	I
第1上之町橋 (ダイイチカミノヨウハシ)	古田下西線	1963	5.7	4.7	西之表市	西之表市古田上之町	H27	II
古屋橋 (フルヤハシ)	古田住吉線	1943	4	2.8	西之表市	西之表市古田中之町	H27	II
大川橋 (オオカワハシ)	古田住吉線	1947	8	4	西之表市	西之表市住吉里之町	H27	I
荒牧田橋 (アラマキダハシ)	池野川迎線	1979	4.8	5.6	西之表市	西之表市下西川迎	H27	I
大町橋 (オオマチハシ)	古田能野線	1961	5.8	6.7	西之表市	西之表市住吉上能野	H27	I
尻之川橋 (シリガワハシ)	村之町線	1958	5.5	4.3	西之表市	西之表市古田村之町	H27	I
第2桃園橋 (ダイニモモゾノハシ)	榕城線	1968	5.6	6	西之表市	西之表市榕城桃園	H27	II
岳之田橋 (タケノタハシ)	竹鶴岳之田線	2007	24.8	5.2	西之表市	西之表市榕城岳之田	H27	I
第2岳之田橋 (ダイニタケノタハシ)	竹鶴岳之田線	1971	5.2	4.6	西之表市	西之表市榕城岳之田	H27	II
小長野橋 (コナガノハシ)	小長野線	2011	18.8	6.2	西之表市	西之表市上西横山	H27	I
第1二本松橋 (ダイイチホンマツハシ)	立山古田線	1983	5	6.4	西之表市	西之表市古田二本松	H27	I
鍋割橋 (ナベワリハシ)	立山古田線	1966	6.2	4.8	西之表市	西之表市古田万波	H27	I

浦田橋	(ウラダハシ)	浦田線	1978	4.8	4.6	西之表市	西之表市国上浦田	H27	II
第1川脇橋	(ダイイチコウワキハシ)	川脇長山線	1977	5.3	4.6	西之表市	西之表市安城川脇	H27	II
第2川脇橋	(ダイニコウワキハシ)	川脇長山線	1977	5.1	5.8	西之表市	西之表市安城川脇	H27	II
第3川脇橋	(ダイサンコウワキハシ)	川脇線	1968	4.5	3.6	西之表市へ	西之表市安城川脇	H27	I
西小太郎橋	(ニシコタロウハシ)	川氏武部線	1955	5.5	4.4	西之表市	西之表市現和西俣	H27	I

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずることが望ましい状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。