

平成28年度 橋梁点検結果一覧表

西之表市

道路橋名(フリガナ)	路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者名	市区町村名	点検実施年度	判定区分
第3太田橋 (ダイサンオオタハン)	寺之門大田線	1989	11.3	5.5	西之表市	西之表市国上寺之門	H28	I
大田橋 (オオタハン)	寺之門大田線	1955	5.6	4.1	西之表市	西之表市国上寺之門	H28	II
第1桜園橋 (ダイイチサクラゾノハン)	柳原野木平線	1954	5.3	4.3	西之表市	西之表市国上桜園	H28	II
又延橋 (マタノハン)	野木平又延伊関線	1966	8	4.8	西之表市	西之表市伊関又延	H28	III
豊受橋 (トヨウケハン)	下郷現和上之町線	1993	10.3	7.2	西之表市	西之表市安納下郷	H28	I
田代川橋 (タシロウハン)	川氏線	1998	18	7.2	西之表市	西之表市現和川氏	H28	I
大正寺橋 (ダイショウジハン)	現和下之町石堂線	1987	22.9	8.2	西之表市	西之表市現和西俣	H28	I
西之川橋 (ニシノコウハン)	現和平園線	1983	7.5	6.2	西之表市	西之表市現和武部	H28	I
曲川橋 (マガリコウハン)	安城古田線	1955	2.7	5.1	西之表市	西之表市古田曲川	H28	III
第2上之町橋 (ダイニカミノチョウハン)	古田下西線	1986	14	8.2	西之表市	西之表市古田上之町	H28	I
第3上之町橋 (ダイサンカミノチョウハン)	古田下西線	1980	16.2	8.2	西之表市	西之表市古田上之町	H28	I
安德橋 (アントクハン)	湟泊下西枝線	1993	8.9	6.3	西之表市	西之表市下西湟泊	H28	III
榕城橋 (ヨウジョウハン)	榕城線	2003	39.5	7.2	西之表市	西之表市榕城岳之田	H28	I
近政橋 (チカマサハン)	近政線	2001	23	5.2	西之表市	西之表市現和近政	H28	I
川氏橋 (カウジハン)	田之脇石堂線	1977	15.6	7.5	西之表市	西之表市現和川氏	H28	II
御田橋 (オンテンハン)	古田発電所線	1982	8.5	5.5	西之表市	西之表市古田村之町	H28	I
安成橋 (アンセイハン)	川脇長山線	1999	40	5.2	西之表市	西之表市安城下之町	H28	I
浜脇橋 (ハマワキハン)	浜脇木折坂線	1977	5.3	4.5	西之表市	西之表市伊関浜脇	H28	I
大中田橋 (オオナカダハン)	柳原湊線	1989	18.7	5.7	西之表市	西之表市国上湊	H28	I
湊橋 (ミナトハン)	柳原湊線	1988	4.4	5.3	西之表市	西之表市国上湊	H28	III

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずることが望ましい状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。