

平成29年度 橋梁点検結果一覧表

西之表市

道路橋名(フリガナ)	路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者名	市区町村名	最新の点検結果	
							点検実施年度	判定区分
豊受橋 (トヨウケハン)	下郷現和上之町線	1993	10.3	7.2	西之表市	西之表市安納下郷	H29	I
大正寺橋 (タイショウジハン)	現和下之町石堂線	1987	22.9	8.2	西之表市	西之表市現和西俣	H29	I
湊川橋 (ミナトガワハン)	現和平園線	1984	31.1	8.2	西之表市	西之表市現和武部	H29	II
浜之町橋 (ハマノチョウハン)	古田住吉線	1972	25.1	7.3	西之表市	西之表市住吉浜之町	H29	II
西俣橋 (ニシマタハン)	川氏武部線	1962	14.1	4.4	西之表市	西之表市現和西俣	H29	III
野間殿橋 (ノマドノハン)	立山十六番線	1959	8.4	4.6	西之表市	西之表市立山野木	H29	II
高浜橋 (タカハマハン)	鴨女町1号線	1974	54	4.8	西之表市	西之表市榕城鴨女町	H29	III
中代橋 (ナカシロハン)	田之脇石堂線	1976	15.6	7.3	西之表市	西之表市現和近政	H29	II
上之原跨道橋 (ウエノハラコトウキョウ)	城上之原線	1982	28	9.8	西之表市	西之表市榕城上之原	H29	II
下之平橋 (シモノライハン)	国上西之表線	1984	20	8.2	西之表市	西之表市国上桜園	H29	I
葛松橋 (クスマツハン)	国上西之表線	1984	20	8.2	西之表市	西之表市国上桜園	H29	I
鷗橋 (カモメハン)	甲女川線	1977	56.9	9.3	西之表市	西之表市榕城城	H29	II
小池橋 (コイケハン)	深川2号線	1953	8.6	4.2	西之表市	西之表市住吉深川	H29	III
大川田橋 (オオコウダハン)	大川田橋	1962	13.2	7.2	西之表市	西之表市安城大野	H29	III
西京橋 (サイキョウハン)	西京橋線	1941	32.2	3.9	西之表市	西之表市伊関伊関	H29	III
川脇橋 (コウワキハン)	大野川脇線	1979	43.5	9.95	西之表市	西之表市安城川脇	H29	III

区分	状態
I 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずることが望ましい状態。
IV 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。