

令和1年度 橋梁点検結果一覧表

西之表市

道路橋名(フリガナ)	路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者名	市区町村名	点検履歴	判定区分 [前回の結果]
久保田橋 (クボダハシ)	奥久保田線	1984	4.8	6.3	西之表市	西之表市国上久保田	H27	I [I]
浦田橋 (ウラダハシ)	浦田線	1978	4.8	4.6	西之表市	西之表市国上浦田	H27	II [II]
中ノ川橋 (ナカガワハシ)	浦田線	2009	3.5	7.1	西之表市	西之表市国上浦田	H27	I [I]
上之古田橋 (カミノフルタハシ)	野木平上之古田線	2009	5.8	5	西之表市	西之表市国上上之古田	H27	II [I]
荒牧田橋 (アラマキダハシ)	池野川迎線	1979	4.8	5.6	西之表市	西之表市下西川迎	H27	I [I]
古屋橋 (フルヤハシ)	古田住吉線	1943	4	2.8	西之表市	西之表市古田中之町	H27	I [II]
尻之川橋 (シリガワハシ)	村之町線	1958	5.5	4.3	西之表市	西之表市古田村之町	H27	I [I]
大町橋 (オオマチハシ)	古田能野線	1961	5.8	6.7	西之表市	西之表市住吉上能野	H27	II [I]
形之山橋 (カタヤマハシ)	住吉中学校線	1978	3.3	5	西之表市	西之表市住吉形之山	H27	II [I]
桃園橋 (モモヅノハシ)	近政上之原線	1957	4.5	5.4	西之表市	西之表市榕城桃園	H27	II [II]
万波橋 (マンパハシ)	万波生姜山線	1962	5	3.9	西之表市	西之表市中割万波	H27	II [I]
万生橋 (マンセイハシ)	万波生姜山線	1958	5	4.8	西之表市	西之表市中割生姜山	H27	I [II]
第1二本松橋 (ダイイチニホンマツハシ)	立山古田線	1983	5	6.4	西之表市	西之表市古田二本松	H27	I [I]

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずることが望ましい状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。