

実施状況

令和7年度点検

榕城小学校 点検箇所① 市道 西町上之原線

対策内容: 横断歩道、一旦停止の引き直し(警察署)



実施状況

令和7年度点検

榕城小学校 点検箇所② 市道 東町榕城校線

対策内容: センターライン外側線の引き直し(市 建設課)



実施状況

令和7年度点検

榕城小学校 点検箇所③ 市道 西町松下線

対策内容: 外側線の引き直し(市 建設課)



実施状況例

令和7年度点検

榕城小学校 点検箇所③ 市道 西町松下線

対策内容: 外側線の引き直し(市 建設課)



実施状況

令和7年度点検

上西小学校 点検箇所② 市道 上西小学校線

対策内容: 法面のコンクリートに亀裂が入っているのを補修してほしい(市 建設課)



実施状況

令和7年度点検

安納小学校 点検箇所① 県道(主)国上安納線

対策内容: 横断歩道、停止線、ダイヤモンドマーク等が消えて見えにくくなっている部分がある。引き直してほしい。(道路管理者: 県)



実施状況

令和7年度点検

住吉小学校 点検箇所① 国道58号

対策内容: 横断歩道、停止線、ダイヤモンドマーク等が消えて見えにくくなっている部分がある。(警察署)
国道で交通量も多く、スピードがかなり出ている車も多い。減速マークを設置(道路管理者: 県)



実施状況

令和4年度点検

榕城小学校 点検箇所① 市道 西町松下線

対策内容: 横断歩道や路側帯の白線が消えかかっている。(警察署・市建設課)



実施状況

令和4年度点検

国上小学校 点検箇所① 県道(主)伊関国上西之表港線

対策内容: 速度を出して走行する車が多い。路面標示(減速マーキング)の設置(道路管理者: 県)



実施状況

令和5年度点検

下西小学校 点検箇所④ 市道 古田下西線

対策内容: 横断歩道と白線が消えており引き直してほしい。(警察署)



実施状況

令和6年度点検

上西小学校 点検箇所① 市道 石堂栢之峯線

対策内容: 白線や中央線全てがほとんど消えてしまっている。カーブもあり、見通しが悪いため危険である。白線を引き直してほしい。(市建設課)

