

(令和7年3月末現在)

様式1

## 西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(平成30年度 合同点検)

|    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| 凡例 |  | ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所 |
|    |  | 対策済                        |

## 【1 榕城小学校】 (対策箇所図-No.1)

| 路線名       | 箇所名・住所                 | 通学路の状況・危険の内容                                         | 対策内容                    | 事業主体 | 備考                       |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------|
| 市道 西町上之原線 | ① 西之表7456番地1～7695番地1付近 | 道路が狭く急カーブが多いうえ、歩道がなく危険である。<br>公園駐車場入口の木が防犯上死角を作っている。 | 歩道付道路改良予定<br>公園駐車場入口の伐採 | 西之表市 | 道路改良事業実施中<br>平成30年度 伐採実施 |
| 私道        | ② 西之表7707番地12付近        | 側溝の蓋が無い箇所があり危険。                                      | 私道のため地域で対応をお願いした        | 地域   |                          |
|           |                        |                                                      | 交通安全教育の徹底               | 学校   | 実施中                      |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

## 【2 上西小学校】 (対策箇所図-No.2)

| 路線名       | 箇所名・住所      | 通学路の状況・危険の内容  | 対策内容         | 事業主体 | 備考                                             |
|-----------|-------------|---------------|--------------|------|------------------------------------------------|
| 市道 上西小学校線 | ① 西之表877番地5 | 横断歩道を設置して欲しい。 | 横断歩道設置について検討 | 警察   | 見通しが悪く横断歩道を設置すると安心して横断するため、かえって危険なため交通安全教育にて対応 |
|           |             |               | 交通安全教育の徹底    | 学校   | 実施中                                            |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

## 【3 下西小学校】 (対策箇所図-No.3)

| 路線名      | 箇所名・住所                  | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容          | 事業主体 | 備考                     |
|----------|-------------------------|--------------|---------------|------|------------------------|
| 市道 池野川迎線 | ① 西之表15358番地～16057番地3付近 | 歩道がないため危険。   | 路側帯のカラー舗装化の検討 | 西之表市 | R5年度標識設置・R6年度路肩のカラー舗装済 |
|          |                         |              | 交通安全教育の徹底     | 学校   | 実施中                    |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

(令和7年3月末現在)

様式1

## 西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(平成30年度 合同点検)

### 【4 住吉小学校】 (対策箇所図-No.4)

|    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| 凡例 |  | ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所 |
|    |  | 対策済                        |

| 路線名    | 箇所名・住所                        | 通学路の状況・危険の内容            | 対策内容    | 事業主体 | 備考         |
|--------|-------------------------------|-------------------------|---------|------|------------|
| 国道58号線 | ① 住吉2744番地5付近<br>住吉3572番地2付近  | 横断歩道の予告路面表示が薄くなっている。    | 引き直しを検討 | 鹿児島県 | 平成30年度 実施済 |
| 国道58号線 | ② 住吉4797番地2付近～<br>住吉4819番地3付近 | 歩道の転落防止柵が腐食しており大変危険である。 | 工事発注済   | 鹿児島県 | 平成30年度 実施済 |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)

### 【5 古田小学校】 (対策箇所図-No.5)

| 路線名          | 箇所名・住所       | 通学路の状況・危険の内容         | 対策内容    | 事業主体 | 備考    |
|--------------|--------------|----------------------|---------|------|-------|
| 県道 野間十三番西之表線 | ① 古田1225番地付近 | 横断歩道の予告路面標示が薄くなっている。 | 引き直しを検討 | 鹿児島県 | 引き直し済 |

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)