







点検箇所③市道 横山線

側溝の蓋がない区間がある。



<対策メニュー>

- ・落蓋側溝(歩道空間確保)を検討(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

点検箇所④市道 西町上之原線


・道路が狭く急カーブが多いうえ、歩道がなく危険である。




<対策メニュー>


- ・歩道設置(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

対策箇所図1(榕城小学校)






対策箇所図1(榕城小学校)



対策箇所図2(上西小学校)



対策箇所図2(上西小学校)



点検箇所②県道(主) 野間十三番西之表線

- ・中種子から西之表へ向かう車両が歩道に突っ込む可能性があり危険である。

<対策メニュー>

- ・防護柵の設置(道路管理者:県)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)




点検箇所①市道 十三番曲川線

- ・ガードレールが腐食している。

<対策メニュー>

- ・防護柵修繕(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)



対策箇所図4(下西小学校)

様式2

点検箇所 ②学校前道路

・古いブロック塀にヒビが入っており、倒壊の恐れあり。




<対策メニュー>

- ・所有者へブロック塀撤去の指導(市・県)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

点検箇所 ③学校前道路

・空き家の排気パイプが傾いており、倒壊の恐れあり。



<対策メニュー>

- ・所有者を探して対応を検討(市)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)


点検箇所①農道

用水路に落ちる危険性がある。容易に足を踏み入れることができる。



<対策メニュー>

- ・防護柵の設置(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

対策箇所図4(下西小学校)

様式2

点検箇所 ⑥市道池野川迎線

- ・容易に川に立ち入ることが出来る。大雨時は増水し、冠水することもある。



<対策メニュー>

- ・ガードレール延長(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

点検箇所 ⑤市道池野川迎線

- ・幅員が狭く歩道も無いため危険である。



<対策メニュー>

- ・路側帯のカラー舗装化を検討(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

点検箇所 ④市道池野川迎線

- ・歩道がないため危険。



<対策メニュー>

- ・路側帯のカラー舗装化を検討(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)




- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

対策箇所図5(現和小学校)



対策箇所図6(国上小学校)

様式2



点検箇所 ② 県道(一)伊関国上西之表港線
・側溝に蓋がかぶっていない。白線も消えかかっている。



<対策メニュー>

- ・路側帯のカラー舗装化(道路管理者:県)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

点検箇所 ① 美坂商店前交差点
・横断歩道がない。




<対策メニュー>

- ・設置について検討。(警察署)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

対策箇所図6(国上小学校)

様式2



点検箇所 ③市道 中目御崎線

・白線が消えて危険である。



<対策メニュー>

- ・路面標示等の設置。(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

点検箇所 ④県道(一)伊関国上西之表港線

・歩道がなく危険である。



<対策メニュー>


- ・歩道の設置・拡幅(道路管理者:県)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)



対策箇所図7(住吉小学校)

様式2





<対策メニュー>

- ・草刈り、外側線の引き直し。(道路管理者: 県)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

点検箇所 ② 県道(一)伊関国上西之表港線
・工事車両が多く、減速せずに通行している。



<対策メニュー>

- ・路面標示、外側線の引き直し。(道路管理者: 県)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)


点検箇所 ① 伊関公民館前交差点

・横断歩道がない。



<対策メニュー>

- ・引き直しを検討。(警察署)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)



点検箇所 ① 県道(主)西之表南種子線
・歩道脇が崩れている。



＜対策メニュー＞

- ・道路施設の修繕(道路管理者:県)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

点検箇所 ② 市道下郷現和上之町線
・停止線が薄くなっており危険である。



＜対策メニュー＞

- ・引き直しを検討(警察署)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

