




点検箇所②市道 桜が丘10号線
横断歩道を設置してほしい。



＜対策メニュー＞

- ・設置基準に該当しないため設置不可。学校の交通安全指導で対応していただきたい。(警察署)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

点検箇所①市道 市道 西町上之原線

横断歩道が消えて薄くなっている。通学路であり交通量も多いため引き直してほしい。




＜対策メニュー＞

- ・側溝蓋交換を検討(道路管理者:市)
- ・交通安全教育の徹底(園)

対策箇所図2(国上小学校)

様式2



点検箇所 ② 県道(主)伊関国上西之表港線
 ・歩道に草が生えており、歩きにくい。登下校中の児童が車道に出なければならない箇所もあり、定期的な除草が必要。



<対策メニュー>
 ・草払いを実施(道路管理者:県)
 ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

点検箇所 ③市道 中目御崎線

・車道と歩道との仕切りが見えなくなっているため、歩道の線を入れてほしい。



<対策メニュー>

・センターラインを優先して設置しているため交通安全教育にて対応していただきたい。(道路管理者:市)
 ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

点検箇所 ① 県道(主)伊関国上西之表港線


・速度を出して走行する車が多い。40km規制にしてほしい。



<対策メニュー>

・交通量が少ないため制限しない(警察署)
 ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

対策箇所図3(伊関小学校)



点検箇所 ① 県道(主)伊関国上西之表港線

・伊関公民館前三叉路から伊関小学校前にかけてなだらかな下り坂で、自動車のスピードが出やすい。また、普通車(観光客・海を訪れる人)だけでなく、工事関係・農作業の大型トラックの往来も多いため、減速を促す標識を設置してほしい。




<対策メニュー>

- ・これ以上の対策は考えていない。(警察署)
- ・学校の方で看板設置を検討・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

対策箇所図4(上西小学校)





点検箇所 ① (主) 国上安納線

- ・横断歩道、停止線が消えている。



メニュー>

- ・引き直しを検討(警察署)
- ・交通安全教育の徹底(学校・教育委員会)

点検箇所 ② (主) 西之表南種子線

- ・交通量も多く、過去に衝突事故も起きており、児童が安心して横断できるように点滅信号機を設置してほしい。区会議所前の横断歩道が消えかかっている。



メニュー>

- ・点滅信号は全国的に廃止の方向で進んでいる。点滅信号機と同じ意味の一旦停止線はあるため、交通安全教育で対応していただきたい。、横断歩道の引き直しを検討(警察署)

