

## 西之表市内子供の移動経路/通学路等の合同点検結果一覧表(令和3年度 緊急合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済
		対策着手済
		令和5年度着手予定

## 【1 榕城小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	小学校名及び通し番号	対策内容	事業主体	備考
1 市道 小牧線	① 西之表9670番地付近	横断歩道がない。	榕城小学校1	横断歩道設置について検討	警察署	R5工事発注済
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
2 市道 朝日が丘線	② 西之表14124番地22付近	側溝の蓋がない区間がある。	榕城小学校2	側溝蓋設置(歩道空間確保)を検討	西之表市	R4対策済
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
3 市道 横山線	③ 西之表7817番地2付近	側溝の蓋がない区間がある。	榕城小学校3	落蓋側溝(歩道空間確保)への変更を検討	西之表市	R5年度標識設置
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
4 市道 西町上之原線	④ 西之表7456番地1～7695番地1付近	道路が狭く急カーブが多いうえ、歩道がなく危険である。	榕城小学校4	歩道設置	西之表市	対策工事実施中
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
5 市道 上之原東町線	⑤ 西之表10065番地2付近～9711番地14付近	道路が狭く歩道もないため危険。カーブが多く見通しが悪い。特に夕方の時間帯は歩行者を発見しづらく危険である。	榕城小学校5	路側帯のカラー舗装化の検討	西之表市	R5年度標識設置 R6年度路肩のカラー舗装予定
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
6 市道 城上之原線	⑥ 西之表10412番地1付近～10954番地11付近	歩道もなく商業施設ができたことにより通行量が増え通行車両の速度も速いため危険である。	榕城小学校6	拡幅・歩道設置の検討	西之表市	対策工事実施中
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
7 市道 城上之原線	⑦ 西之表8059番地2付近～9584番地付近	歩道に段差があり危険。車道と歩道の間に側溝が無いいため大雨時道路に水がたまる。	榕城小学校7	歩道を含めた道路改良を計画	西之表市	対策工事実施中
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
8 (主)西之表南種子線	⑧ 西之表3683番地1付近	歩道がない。	榕城小学校8	歩道設置	鹿児島県	R4設置済
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
9 国道58号線	⑨ 西之表地区(天神町～鴨女町)	歩道が傾いて歩きづらい。	榕城小学校9	バリアフリー化	鹿児島県	R4年度工事着手
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所 子育て支援係

## 【2 上西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	小学校名及び通し番号	対策内容	事業主体	備考
1 市道 石堂柵之峯線	① 西之表2405番地2～5351番地4付近	見通しが悪い狭い道路。路肩の草が多い。白線が消えかかっている。	上西小学校1	視距改良	西之表市	対策工事実施中
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
2 (一)伊関国上西之表港線	② 西之表480番地1付近	交通量が多く歩道もないため危険である。	上西小学校2	路側帯のカラー舗装化	鹿児島県	R4対策済
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所 子育て支援係

### 西之表市内子供の移動経路/通学路等の合同点検結果一覧表(令和3年度 緊急合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済
		対策着手済
		令和5年度着手予定

#### 【3 古田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容		対策内容	事業主体	備考
1 市道 十三番曲川線	① 古田1225番地付近	ガードレールが腐食している。	古田小学校1	防護柵修繕	西之表市	R5対策済
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
2 (主) 野間十三番西之表線	② 古田1226番地	中種子から西之表へ向かう車両が歩道に突っ込む可能性があり危険である。	古田小学校2	防護柵の設置	鹿児島県	R4対策済
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所 子育て支援係

#### 【4 下西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	小学校名及び通し番号	対策内容	事業主体	備考
1 農道	① 西之表15113番地2前	用水路に落ちる危険性がある。容易に足を踏み入れることができる。	下西小学校1	防護柵の設置	西之表市	R3対策済
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
2 学校前道路	② 西之表15129番地	古いブロック塀にヒビが入っており、倒壊の恐れあり。	下西小学校2	所有者へブロック塀撤去の指導	西之表市 鹿児島県	R3より継続的に対応中
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
3 学校前道路	③ 西之表15363番地付近	空き家の排気パイプが傾いており、倒壊の恐れあり。	下西小学校3	所有者を探して対応を検討	西之表市	R4対策済
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
4 市道 池野川迎線	④ 西之表15358番地～16057番地3付近	歩道がないため危険。	下西小学校4	路側帯のカラー舗装化の検討	西之表市	R5年度標識設置 R6年度路肩のカラー舗装予定
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
5 市道 池野川迎線	⑤ 西之表15139番地3付近	幅員が狭く歩道もないため危険である。	下西小学校5	路側帯のカラー舗装化の検討	西之表市	R5年度標識設置 R6年度路肩のカラー舗装予定
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
6 市道 池野川迎線	⑥ 西之表15476番地付近	容易に川に立ち入ることが出来る。大雨時は増水し、冠水することもある。	下西小学校6	ガードレール延長	西之表市	R4対策済
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所 子育て支援係

#### 【5 現和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容		対策内容	事業主体	備考
1 市道 現和下之町石堂線	① 現和4046番地1～3759番地3付近	歩道もなく側溝に蓋がかぶっていないため危険。舗装に段差があり危険。	現和小学校1	道路改良を計画	西之表市	R5年度標識設置
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
2 市道 現和下之町石堂線	② 現和3759番地3～3246	歩道もなく法面の勾配が急で大雨時は落石等あり危	現和小学校2	道路改良を計画	西之表市	平成30年度着手済

4	交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
---	-----------	-------------	-----

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者（鹿児島県・西之表市）、市民生活課（西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄）、市福祉事務所 子育て支援係

（令和5年8月末現在）

様式1

## 西之表市内子供の移動経路/通学路等の合同点検結果一覧表（令和3年度 緊急合同点検）

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済
		対策着手済
		令和5年度着手予定

### 【6 国上小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	小学校名及び通し番号	対策内容	事業主体	備考
1 美坂商店前交差点	① 国上2138番地1	横断歩道がない。	国上小学校1	設置について検討	警察署	R5年度設置予定
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
2 (一) 伊関国上西之表港線	② 国上366番地14付近	側溝に蓋がかぶっていない。白線も消えかかっている。	国上小学校2	路側帯のカラー舗装化	鹿児島県	R3対策済
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
3 市道 中目御崎線	③ 国上1828番地2～785番地付近	白線が消えて危険である。	国上小学校3	路面標示等の設置	西之表市	R4対策済
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
4 (一) 伊関国上西之表港線	④ 国上3773番地付近	歩道がなく危険である。	国上小学校4	歩道の設置・拡幅	鹿児島県	R4対策済
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者（鹿児島県・西之表市）、市民生活課（西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄）、市福祉事務所 子育て支援係

### 【7 住吉小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	小学校名及び通し番号	対策内容	事業主体	備考
1 住吉公民館前国道58号線	① 住吉3551番地	横断歩道や停止線が消えかかっている。	住吉小学校1	引き直しを検討	警察署	R4設置済
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
2 空き地	② 住吉3334番地付近	ブロック塀が崩れ、鉄骨もむきだしになっている。	住吉小学校2	所有者を探して対応を検討	西之表市 鹿児島県	継続検討中
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
3 市道 住吉中学校線	③ 住吉2746番地1付近	法面が崩れたまま補修されていない。	住吉小学校3	用地取得、法面对策の検討	西之表市	R4新たに大型土のう設置済
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者（鹿児島県・西之表市）、市民生活課（西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄）、市福祉事務所 子育て支援係

### 【8 伊関小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	小学校名及び通し番号	対策内容	事業主体	備考
1 伊関公民館前交差点	① 伊関1113番地1付近	横断歩道がない。	伊関小学校1	横断歩道設置について検討	警察署	横断歩道の設置は難しいため交通安全指導で対応
				交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

2	(一) 伊関国上西之表港線	② 伊関公民館前～伊関小学校前	工事車両が多く、減速せずに通行している。	伊関小学校2	路面標示、外側線の引き直し	鹿児島県	R3対策済
					交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
3	(一) 伊関国上西之表港線	③ 伊関公民館前～沖ヶ浜田間	歩道にガードレールがない。歩道にかぶさるように草が生えている。	伊関小学校3	草刈り、除草対策	鹿児島県	R3対策済
					交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所 子育て支援係  
(令和5年8月末現在)

様式1

## 西之表市内子供の移動経路/通学路等の合同点検結果一覧表(令和3年度 緊急合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済
		対策着手済
		令和5年度着手予定

### 【9 安納小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	小学校名及び通し番号	対策内容	事業主体	備考	
1	(主) 西之表南種子線	① 西之表市安納876番地付近	歩道脇が崩れている。	安納小学校1	道路施設の修繕	鹿児島県	R4対策済
					交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
2	市道 下郷現和上之町線	② 安納209番地付近	停止線が薄くなっており危険である。	安納小学校2	引き直しを検討	警察署	R4対策済
					交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所 子育て支援係

### 【10 安城小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	小学校名及び通し番号	対策内容	事業主体	備考	
1	(主) 西之表南種子線	① 川脇地域	歩道脇の柵が腐食している。	安城小学校1	防護柵の設置	鹿児島県	R4対策済
					交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
2	農道横倉庫	② 安城1157番地付近	建物の劣化により、瓦や外壁が落下している。	安城小学校2	所有者を探して対応を検討	西之表市	R4対策済
					交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市民生活課(西之表市 防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所 子育て支援係