

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(令和7年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

【1 榕城小学校】 (対策箇所図-No.1)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
市道 西町上之原線	① 城上之原線合流T字路 西之表8040番地1付近	T字路交差点になっているが、一時停止線と横断歩道の白線が消えており危険である。登下校時間だけでもいいので警備員の配置を要望したい。	横断歩道、一旦停止の引き直しを検討	警察署	R7年度整備済
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
市道 東町榕城校線	② 榕城小学校正門横 西之表7575番地付近	市役所側から向かってくる車が、横断歩道がある方向に直進してきた場合、旧榕城中学校側から向かってきた車と互いに接触するおそれもある。	センターライン外側線の引き直し	西之表市 建設課	R7年度整備済
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
市道 西町松下線	③ 榕城小学校北側道路 西之表7715番地付近 ～西之表7749番地1付 近	車道や歩道の道幅が狭く、道路拡張工事やガードレール等の対応を要望したい。	道路の両側に住宅が隣接しており早期の道路拡幅等は難しい。歩道空間確保のため消えかかった外側線の引き直しを計画	西之表市 建設課	R7年度整備済
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

【2 国上小学校】 (対策箇所図-No.2)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 (主)伊関国上西之表港線	① 県道号線国上小学校から野木之平集落までの道路国2976番地67付近	歩道に草が生えており、歩きにくい。定期的な除草が必要。	草払いを実施	鹿児島県	年2回(7月・12月)伐採していく。
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
市道 中目大久保線	② 浦田海水浴場から国上小学校までの道路国上1838番地1付近	木が道路のところまででている状態。伐採が必要。	伐採を実施	西之表市 建設課	伐採済(R7.7月)
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

【3 伊関小学校】 (対策箇所図-No.3)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 (主)国上安納線	① 伊関1154番地6付近	西京橋から伊関本村公民館へのなだらかな上り坂の歩道が、草木が生い茂り、その木の実がびっしりと落ちているため、よけるためには車道に出ざるを得ない。剪定をしてほしい。	民有地側の木であり対応は難しい	鹿児島県	
			学校の方で看板設置を検討 交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

(令和8年3月末現在)

様式1

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(令和7年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

【4 上西小学校】 (対策箇所図-No.4)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 (主)伊関国上西之表港線	① 上西小入り口のT字路 西之表830番地2付近	市街地から国上へ向かって走り、上西小へ曲がるときが、見づらい。海側に暴風壁があり、反対方向の車両が見づらい。歩行している児童への影響が心配である。大型のミラーや児童注意の看板などを設置してほしい。	カーブミラーの設置検討	西之表市 市民生活課	対向車も確認できるため現時点では設置の必要はないと考える。
			看板等の設置を検討	学校	
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
市道 上西小学校線	② 西之表913番地4付近	法面のコンクリートに亀裂が入っている。補修してほしい。	補修を実施	西之表市 建設課	補修済(R7.9月)
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

【5 安納小学校】 (対策箇所図-No.5)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 (主) 国上安納線	① 正門前横断歩道 安納976番地1付近	横断歩道、停止線、ダイヤモンド等が消えて見えにくくなっている部分がある。交通量もあり、全児童が通る道路であるため、白線を引き直してほしい。	引き直しを検討	警察署	上申済み。設置時期は未定
			県道の舗装やり替えを予定しており、県道の方で引き直しを検討	鹿児島県	R7年度設置済
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

【6 安城小学校】 (対策箇所図-No.6)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
学校内道路	① 体育館側学校駐車場 入り口 安城1046番地付近	勾配が急で、苔も生えており滑りやすい。また出入り口とつながる市道はカーブになっており見通しが悪い。スピードを出している車も多く見られ、危険。パトロールや、交通安全看板の設置等の処置の強化をお願いしたい。	学校内道路のため学校側の安全指導で対応	学校	
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中
農道 平山線	② 学校通用門入り口付近 安城1331番地1付近	ガードレールもなく、歩道も狭い。また歩道に苔が生えており、雨天時や湿度の高い日などは大変滑りやすい(苔が目に見えない部分も滑りやすい)。スピードを出している車も多い。 パトロール強化や道路整備をお願いしたい。	今後、安全対策を検討	西之表市 農林水産課	
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【対策検討メンバー】学校関係者、警察署、道路管理者(鹿児島県・西之表市)、市市民生活課(防犯灯・カーブミラー管轄)、市福祉事務所(子育て支援係)

西之表市内通学路の合同点検結果一覧表(令和7年度 合同点検)

凡例		ソフト面での対応を教育関係機関及び地域に依頼した箇所
		対策済

【7 古田小学校】 (対策箇所図-No.7)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道 (主) 野間十三番西之表線	① 古田小学校前横断歩道 ①正門前 ②古田中央公民館前 古田1225番地付近	学校前の横断歩道(2か所)が一部消えかかって薄くなっている。中種子町に向かう幹線道路で、特に朝夕は交通量も大変多い。また、道路がカーブになっており、横断歩道に気付きにくい可能性があり、早急に白線を引き直してほしい。	横断歩道の引き直しを検討	警察署	上申済み。設置時期は未定
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中

【8 住吉小学校】 (対策箇所図-No.8)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
国道 58号	① 学校前横断歩道近く 住吉3551番地付近	学校前の横断歩道近くの道路舗装が消えかかって薄くなっている。国道で交通量も多く、スピードがかなり出ている車も多い。先に横断歩道があることに気付かない車も多いと思われるので、道路舗装を引き直してほしい。 右側から来る車が確認できないので、カーブミラーを設置してほしい。	予告標示(菱形)の設置を検討	警察署	R7年度設置済
			減速マークの設置を検討	鹿児島県	R7年度設置済
			カーブミラーの設置検討	西之表市 市民生活課	設置しても距離的に見えないため、現時点では必要ないとする。
			交通安全教育の徹底	学校 教育委員会	実施中