




通学路対策箇所図(2 安納小学校)

点検箇所 ②

- ・停止線が薄くなっていて危険である。



<対策メニュー>

- ・停止線の引き直し(警察)

点検箇所 ①

- ・ガードレールが一部無い箇所があり危険である。



<対策メニュー>

- ・今年度中に実施予定(道路管理者:市)

点検箇所 ③

- ・交差点の路面標示が薄くなっていて危険である。
- ・横断歩道がなく危険である。



<対策メニュー>

- ・路面標示の引き直しを検討(道路管理者:県)
- ・横断歩道設置については道路状況等



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

通学路対策箇所図(3 国上小学校)

点検箇所 ①

・歩道上に草が伸びてきて草を避け車道に迂回するため危険である。



<対策メニュー>

・年2回の草払いを行っている。それ以外は県直営で対応したい。(道路管理者:県)

点検箇所 ②

・歩道上に草が伸びてきて草を避け車道に迂回するため危険である。



<対策メニュー>

・メンテナンスフリー実施予定(道路管理者:県)

国上小学校

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

通学路対策箇所図(4 住吉小学校)

様式2



点検箇所 ①

・歩道も無く側溝に蓋が被っていないため危険。舗装に段差があり危険である。



<対策メニュー>

・歩道設置・落蓋側溝の設置を検討(道路管理者:市)


点検箇所 ②

・歩道も無く法面の勾配が急で大雨時は落石等があり危険である。



<対策メニュー>

・道路拡幅・歩道設置を検討(道路管理者:市)
・大雨時は迂回して通学するように指導(学校)



点検箇所 ①

・交通量が多くカーブで見通しが悪く一部ガードパイプが無い箇所があり危険。

横断歩道の予告路面標示が薄くなっている。



<対策メニュー>

- ・路面標示等の設置について検討(警察)
- ・ガードパイプの延長・路面標示の検討(道路管理者:県)
- ・交通安全教育の徹底(学校)

