

実施状況例

令和3年度点検

榕城小学校 点検箇所⑧ 西之表南種子線

対策内容:歩道の整備



実施状況例

令和3年度点検

上西小学校 点検箇所② 県道 伊関国上西之表港線

対策内容: 路肩のカラー舗装



実施状況例

令和4年度点検

上西小学校 点検箇所② 市道 上西小学校線

対策内容: センターラインの引き直し



実施状況例

令和4年度点検

上西小学校 点検箇所② 市道 上西小学校線

対策内容: センターラインの引き直し



実施状況例

令和3年度点検

榕城小学校 点検箇所⑦ 市道 城上之原線

対策内容:歩道を含めた道路改良を実施



実施状況例

令和3年度点検

安納小学校 点検箇所② 市道下郷現和上之町線

対策内容: 白線の設置



実施状況例

令和3年度点検

住吉小学校 点検箇所① 住吉公民館前国道58号線

対策内容:横断歩道の引き直し



実施状況例

令和3年度点検

榕城小学校 点検箇所② 市道 朝日が丘線

対策内容:側溝蓋設置(歩道空間の確保)



実施状況例

令和3年度点検

安納小学校 点検箇所① 県道(主)西之表南種子線

対策内容: 道路施設の修繕



実施状況例

令和3年度点検

下西小学校 点検箇所① 学校前道路

対策内容: 空き家排気パイプ撤去



実施状況例

令和3年度点検

安城小学校 点検箇所① 県道(主)西之表南種子線

対策内容:防護柵の設置



実施状況例

令和3年度点検

下西小学校 点検箇所⑥ 市道 池野川迎線

対策内容:防護柵の設置

