

実施状況例

令和5年度点検

古田小学校 点検箇所② 県道(主)野間十三番西之表線

対策内容:側溝の隙間補修



実施状況例

令和2年度点検

伊関小学校

対策内容: 白線の引き直し



実施状況例

令和4年度点検

榕城小学校 点検箇所③ 市道 西町榕城校線

対策内容:側溝蓋の交換



実施状況例

令和3年度点検

榕城小学校 点検箇所⑨ 国道58号線

対策内容:歩道の整備



実施状況例

令和4年度点検

榕城小学校 点検箇所② 市道 甲女川線

対策内容:道路の嵩上げ



実施状況例

令和3年度点検

榕城小学校 点検箇所① 市道小牧線

対策内容:横断歩道の新設



実施状況例

令和4年度点検

住吉小学校 点検箇所② 国道58号線

対策内容:防護柵の補修



実施状況例

令和3年度点検

古田小学校 点検箇所② 県道(主)野間十三番西之表線

対策内容:防護柵の設置



実施状況例

令和3年度点検

古田小学校 点検箇所② 県道(主)野間十三番西之表線

対策内容:防護柵の設置

