



あっぱ〜らんど トイレタンク内のチェーン外れ【撮影日：R5.7.27】



あっぱ〜らんど トイレタンク内のチェーン外れ【撮影日：R5.7.27】

トイレ被害状況



あっぱ〜らんど トイレタンク内のチェーン外れ【撮影日：R5.7.27】



わかさ公園天倫館横トイレ【撮影日：R5.7.28】



多目的トイレ 便器詰まり【撮影日：R5.7.28】


トイレ被害状況



女子トイレ 便器詰まり【撮影日：R5.7.28】



女子トイレ 便器詰まり【撮影日：R5.7.28】



市営グラウンド トイレタンク内のチェーン外れ【撮影日：R5.7.28】



市営グラウンド トイレ詰まり【撮影日：R5.7.28】

トイレ被害状況

写真④



中央墓園 トイレ詰まり【撮影日：R5.7.28】